УО «Белорусский государственный медицинский университет» Кафедра радиационной и экологической медицины

# ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА УФИ, ВЫДЕЛЯЮЩЕГОСЯ ПРИ СВАРКЕ

ИГНАТЧИК Д.А., РОЗЕН В.А., 2 КУРС
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАХОВСКАЯ О. А.

### АКТУАЛЬНОСТЬ

Действие ультрафиолетового излучения (УФ-излучение) на организм человека изучено довольно хорошо, разработаны способы защиты от естественного УФ-излучения, однако в ряде случаев этот диапазон излучений может сопровождать производственные процессы. Например, использование сварочных аппаратов может сопровождаться излучением довольно высокой интенсивности.

Наиболее подвержен действию ультрафиолетового излучения зрительный анализатор, а также незащищенные кожные покровы: хронические изменения кожных покровов при воздействии ультрафиолетовых излучений могут выражаться в виде дерматитов, старения, развития злокачественных новообразований. Дополнительным повреждающим действием УФИ является появление эритем на незащищенных участках тела.





УФ-излучение от производственных источников может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений.

В процессе работы сварочных аппаратов происходит сгорание электродов, и выделение мелкодисперсных частиц попадающих в дыхательные пути, которые могут приводить к фиброзу легких. В целях предотвращения патологического влияния УФ-излучения при работах, в ходе которых может испускаться излучения данного диапазона, широко используется спецодежда и средства индивидуальной защиты, однако световая радиация дуги может воздействовать на работников, находящихся без защиты поблизости. Приблизительно половина повреждений приходится на персонал, непосредственно не участвующий в процессе сварки.





### ЦЕЛЬ

Исследовать влияние выделяющегося при сварке УФизлучения на здоровье человека и определить расстояние, которое будет безопасно для окружающих при наблюдении за сварочными работами.

### Задачи

Проведено измерение энергетической освещенности (Вт/м²) при помощи УФ-радиометра «ТКА-ПКМ» (12) на различном расстоянии от сварочных аппаратов двух популярных марок: SparkWelding Power ARC-30 (полуавтомат) и Solaris MMA-250 (дуговой). Проведены расчеты.

### МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено измерение энергетической освещенности (мВт/м²) при помощи УФ-радиометра «ТКА-ПКМ» (12) на различном расстоянии от сварочных аппаратов двух популярных марок: SparkWelding Power ARC-30 (полуавтомат) и Solaris MMA-250 (дуговой). Проведены расчеты.





### РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При определении ультрафиолетового индекса (УФИ) во время проведения работ по сварке тяжелых конструкций сварочным аппаратом Solaris ММА-250 УФИ на расстоянии 30 см от источника составил 384, что примерно в 35 раз превышает экстремальный уровень (УФИ = 11). Абсолютно безопасное расстояние, находясь на котором работник может наблюдать за сваркой без спецодежды, составило 10 м. При определении аналогичных показателей и расчетов в условиях проведения работ по сварке мелких конструкций сварочным аппаратом SparkWelding Power ARC-30, УФИ на расстоянии 30 см составил 226, что опять же превышает экстремальный уровень в 20 раз. Безопасное расстояние при работе сварочным аппаратом SparkWelding Power ARC-30 составило 5 метров.

#### ДАННЫЕ ДЛЯ АППАРАТА SPARKWELDING POWER ARC-30

#### ТАБЛИЦА 1

Расстояние/Мощность излучения Вт/м2	УФА	УФВ	УФС
0,5м	5,65	3,65	8,7
1м	1,3	1,19	0,45
2м	0,24	0,35	0,2
3м	0,19	0,012	0,049
4м	0,138	0,009	0,031
5м	0,038	0,004	0,022

#### ТАБЛИЦА 2

Расстояние/УФИ	УФА	УФВ	УФС
0,5м	226	146	348
1м	52	47,6	18
2м	9,6	24	8
3м	7,6	0,48	1,96
4м	5,52	0,36	1,24
5м	1,52	0,16	0,88






#### ДАННЫЕ ДЛЯ АППАРАТА SPARKWELDING SOLARIS MMA-250(ДУГОВОЙ)


#### ТАБЛИЦА 3

Расстояние/Мощность излучения Вт/м2	УФА	УФВ	УФС
0,5м	9,6	5,9	6,9
1м	5,4	1,5	1,2
2м	1,5	0,5	0,4
3м	1,3	0,3	0,22
4м	0,83	0,08	0,11
5м	0,56	0,0375	0,0525
6м	0,3825	_	-
7м	0,23	_	-
8м	0,135	_	-
9м	0,075	-	-
10м	0,044	_	-

#### ТАБЛИЦА 4

Расстояние/УФИ	\	\	\
	УФА	УФВ	УФС
0,5м	384	236	276
1м	216	60	48
2м	60	20	16
3м	52	12	
4м	33,2	3,2	4,4
5м	22,4	1,5	2,1
6м	15,3	_	-
7м	9,2	-	-
8м	5,4	_	-
9м	3	_	-
10м	1,76	_	-





### **ВЫВОДЫ**

- При работе и с промышленными и с домашними сварочными аппаратами выделяется количество УФ, превышающее уровень экстремальной дозы УФ (УФИ=10) в 22 раза- домашний, и в 38 раз- промышленный
- Наибольшую дозу УФ получает лицо и кисти рук работника, что следует учитывать при выборе спецодежды
- Повреждающее действие оказывают все типы УФ
- Мощность действия пропорционально расстоянию падает
- При работе со сварочными аппаратами обязательно наличие спецодежды закрывающей все открытые части тела человека и респиратора, предохраняющего работника от попадания газопылевых частиц
- При проведении сварочных работ без средств индивидуальной защиты и спецодежды не следует находиться на расстоянии ближе, чем 10 метров от источника промышленного УФ-излучения.

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!